


Карбонильное разделение меди и никеля основано на способности никеля образовывать при взаимодействии с CO карбонил — соединение металла с CO. Вместе с никелем образуют карбонилы железо и кобальт; медь карбонилов не образует.

Карбонил никеля Ni(CO)₄ плавится при температуре —25 °C и кипит при 43 °C. Температура кипения карбонила железа 105 °C. Карбонил кобальта плавится при 51 °C с разложением. При нагревании до температуры выше 180 °C пары карбонила никеля разлагаются. Тогда сущность карбонильного процесса можно описать уравнением:



При атмосферном давлении образование карбонилов идет очень медленно. Равновесие этой реакции можно сдвинуть вправо, т. е. ускорить процесс, проводя его под давлением 17—23 МПа и при температуре 190—220 °C.

По этому способу в стальной реактор («бомбу») загружают перерабатываемый материал, включая дробленый передутый (металлизированный) файнштейн с пониженным содержанием серы. Карбонил никеля, загрязненный карбонилом железа, возгоняется, а вся медь, платиноиды и кобальт остаются в остатке.

Технический карбонил никеля для очистки от железа подвергают фракционной перегонке (ректификации). Очищенный карбонил направляют в башню разложения, обогреваемую до 200—220 °C. Продуктом разложения могут быть карбонильный порошок или дробь диаметром до 10—15 мм. Карбонильный никель содержит не более 0,001 % Cu, 0,005 % Fe, 0,002 % S и до 0,03 % C.